



УТВЕРЖДАЮ

Директор МБУК «Вознесенский историко-краеведческий музей»

Е.Н.Сазонова

2026 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ объекта социальной инфраструктуры

1. Общие сведения об объекте

- 1.1 Наименование (вид) объекта: муниципальное бюджетное учреждение культуры «Вознесенский историко-краеведческий музей» (МБУК «ВИКМ»)
- 1.2 Адрес объекта: 607340, Нижегородская обл., р.п. Вознесенское, ул. Советская, д.14.
- 1.3 Сведения о размещении объекта:
 - отдельно стоящее административное здание, 2 этажа, 667 кв.м.
 - наличие прилегающего земельного участка: имеется, 1711 кв.м.
- 1.4 Год постройки здания 1986, последнего капитального ремонта: нет
- 1.5 Дата предстоящих плановых ремонтных работ: не определена.
- 1.6 Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): муниципальное бюджетное учреждение культуры «Вознесенский историко-краеведческий музей» (МБУК «ВИКМ»).
- 1.7 Юридический адрес организации (учреждения): 607340 Нижегородская обл., Вознесенский район, р.п.Вознесенское, ул.Советская, д.14.

2.

3. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация: основным видом деятельности Учреждения является публичный показ музейных предметов, музейных коллекций.

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Движение общественного пассажирского транспорта не организовано.

Самостоятельно с использованием личного транспорта, от автостанции р.п. Вознесенское.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 500 м.: от автостанции -1 км.

3.2.2. время движения (пешком) от автостанции 25 мин.

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да.

3.2.4. Перекрёстки: нерегулируемые

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: имеется.

3.2.6. Перепады высоты на пути: нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <*>
1.	Все категории инвалидов и МГ	ДУ
	в том числе инвалиды:	
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	Б (за исключением экспозиций на 2 этаже)
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	УД (за исключением экспозиций на 2 этаже)
4.	с нарушениями зрения	ВНД
5.	с нарушениями слуха	ДУ
6.	с нарушениями умственного развития	А

<*> - указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <*>	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И-К,О,Г,У		
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И-К,О,Г,У		
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ		
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И-К,О,Г,У		
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И-О,Г,У		
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ Требуется оборудовать пешеходные пути с регулируемыми перекрестками и таймером		

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОИ: в связи с тем, что параметры структурно-планировочных элементов объекта не соответствуют нормативным требованиям, альтернативные формы обслуживания отсутствуют - объект доступен не для всех категорий инвалидов.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	нуждается
2	Вход (входы) в здание	капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	организация альтернативной формы обслуживания
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	организация альтернативной формы обслуживания
5	Санитарно-гигиенические помещения	организация альтернативной формы обслуживания
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	организация альтернативной формы обслуживания
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Требуется оборудовать пешеходные пути с регулируемыми перекрестками и таймером
8	Все зоны и участки	Техническое обустройство объекта может быть выполнено в порядке реконструкции или капитального ремонта.

<*> - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ: техническое обустройство объекта при наличии финансовой возможности собственника) в рамках исполнения плана

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации

- будет создана универсальная доступность объекта для всех категорий инвалидов.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.2. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.3. консультация с председателями общественных организаций инвалидов.

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности Нижегородской области

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|----------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на <u>2</u> л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на <u>2</u> л. |
| 3. Путей движения в здании | на <u>2</u> л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на <u>2</u> л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на <u>2</u> л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на <u>2</u> л. |

Позтажные планы, паспорт БТИ на 5 л.

Председатель комиссии:

Амбражей Елена Ивановна

- директор Государственного казенного учреждения «Управление социальной защиты населения Вознесенского муниципального округа»

Члены комиссии:

Красицкий Евгений Михайлович

- заместитель главы, заведующий отделом ЖКХ, экологии и жилищной политики Вознесенского муниципального округа

Сазонова Елена Николаевна

- директор МБУК «Вознесенский историко-краеведческий музей»

Киреева Людмила Васильевна

- председатель Вознесенской организации Нижегородской областной организации имени Александра Невского Общероссийской общественной организации "Всероссийское общество инвалидов" муниципального округа Вознесенский Нижегородской области

I Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

МБУК «Вознесенский историко-краеведческий музей»
607340, Нижегородская обл., Вознесенский район, р.п. Вознесенское, ул. Советская, д.14
(Наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания	Работы по адаптации объектов		
		есть/ нет	№ на плане	№ фото		Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть			Не полная информация об ОСИ.	Все	Дополнить информацию об ОСИ.	Организационные
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть			Покрытие пешеходного пути не соответствует нормативам. Отсутствуют тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей на участке, пункт 4.1.10.СП 59.13330.2012.	Все	Требуется замена асфальтового покрытия. Оборудовать покрытие пешеходных путей на участке тактильными средствами не менее чем за 0,8 м до объекта информации или начала опасного участка, изменения направления движения, входа и т.п., пункт 4.1.10.СП 59.13330.2012.	Капитальный ремонт Текущий ремонт
					Отсутствуют бордюры по краям пешеходных путей, пункт 4.1.9.СП 59.13330.2012.	К, О, С	Оборудовать бордюры по краям пешеходных путей высотой не менее 0,05 м.пункт 4.1.9.СП 59.13330.2012.	Текущий ремонт
1.3	Лестница (наружная)	есть			Не полностью соответствуют требованиям. СП 59.13330.2020	К,О,С.	Сделать рельефные полосы,, оформить визуальную контрастность, замена специальных поручней.	Текущий ремонт

ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствует система средств информации поддержки на всех путях движения, доступных для МГН на все время (в течение суток) в соответствии с ГОСТ Р 51256 и ГОСТ Р 52875, пункт 4.1.3.СП 59.13330.2012	К, О, С, Г, У	Оборудовать территорию системой средств информационной поддержки на всех путях движения, доступных для МГН на все время (в течение суток) в соответствии с ГОСТ Р 51256 и ГОСТ Р 52875, пункт 4.1.3.СП 59.13330.2012	Текущий ремонт
-------------------------	--	--	--	--	---------------	--	----------------

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности<*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию (участок)	УД			Капитальный ремонт

<*> указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно;

<*> указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Территория, прилегающая к зданию (участок) условно доступна всем категориям инвалидов; полная адаптация объекта возможна при проведении капитального ремонта.

I Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание

МБУК «Вознесенский историко-краеведческий музей»
607340, Нижегородская обл., Вознесенский район, р.п.Вознесенское, ул. Советская, д.14.
(Наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная) на 2-х входах	есть	-	-	-	К,О,С	-	-
2.2	Пандус (наружный)	есть	-	-	-	К	-	-
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть				К,О,С		
2.4	Дверь (входная)	есть			В полотнах наружных дверей, доступных для МГН, отсутствуют смотровые панели, заполненные прозрачным и ударопрочным материалом, нижняя часть которых должна располагаться в пределах от 0,5 до 1,2 м от уровня пола, пункт 5.1.4 СП 59.13330.2012.	К	Оборудовать наружные двери смотровыми панелями, заполненные прозрачным и ударопрочным материалом, нижняя часть которых должна располагаться в пределах от 0,5 до 1,2 м от уровня пола, пункт 5.1.4 СП 59.13330.2012.	Текущий ремонт
					Отсутствует символ, указывающий на доступность двери.	К	Установить обозначающий знак.	Организационное решение
					На двери отсутствует доводчик (с усилием 19,5 Нм), пункт 5.1.6 СП 59.13330.2012.	К	Оборудовать дверь доводчиком (с усилием 19,5 Нм), пункт 5.1.6 СП 59.13330.2012.	Организационное решение
2.5	Тамбур	есть						

	ОБЩИЕ требования к зоне	есть			Отсутствуют тактильные предупреждающие полосы перед ступенькой.	О, С	Разместить тактильные полосы.	Организационное решение
--	-------------------------	------	--	--	---	------	-------------------------------	-------------------------

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ВНД			Организационное решение Текущий ремонт

<*> указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно;

<*> указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению:Вход (входы) в здание условно доступны для всех категорий инвалидов.

I Результаты обследования:
3. Пути (путей) движения внутри здания
(в т.ч. путей эвакуации)

МБУК «Вознесенский историко-краеведческий музей»
607340, Нижегородская обл., Вознесенский район, р.п. Вознесенское, ул. Советская, д.14.
(Наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания)	есть			Не обозначены пути эвакуации в соответствии с особенностями восприятия инвалидов.	Все	Установить информацию о путях эвакуации в соответствии с особенностями восприятия инвалидов.	Организационные
3.2	Лестница (внутри здания)	есть				К,О,С		
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-	-		-	-	-
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-		-	-	-
3.5	Дверь	есть			Ширина не всех дверных проемов соответствует нормативам.	К	Ширину дверных проемов привести в соответствие с нормативами.	Капитальный ремонт
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть			Участки пола на путях движения не имеют тактильных предупреждающих указателей или окрашенной поверхности.	С	Нанесение тактильной разметки.	Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть			Выключатели в помещениях расположены на высоте более 0,8 м от уровня пола, пункт 5.4.2. СП 59.13330.2012.	К, О, С, Г, У	Предусмотреть размещение выключателей в помещениях на высоте не более 0,8 м от уровня пола, пункт 5.1.4 СП 59.13330.2012	Капитальный ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	УД			Капитальный ремонт; индивидуальное решение с ТСП

<*> указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно;

<*> указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) условно доступен для всех категорий инвалидов.

I Результаты обследования:
 4. Зоны целевого назначения здания
 (целевого посещения объекта)
 Вариант I - зона обслуживания инвалидов

МБУК «Вознесенский историко-краеведческий музей»
 607340, Нижегородская обл., Вознесенский район, р.п.Вознесенское, ул. Советская, д.14.
 (Наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4.2	Зальная форма обслуживания	есть			Дверные проемы, доступные для МГН, имеют пороги, пункт 5.1.4 СП 59.13330.2012.	К, О	Предусмотреть высоту каждого элемента порога не более 0,014 м., пункт 5.1.4 СП 59.13330.2012.	Текущий ремонт
4.3	Прилавочная форма обслуживания	есть	-	-	-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	-	-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-

ОБЩИЕ требования к зоне				Информирующие обозначения помещений внутри здания не дублируются рельефными знаками и не размещаются рядом с дверью со стороны дверной ручки и не крепиться на высоте от 1,3 до 1,4 м., пункт 5.5.8. СП 59.13330.2012.	К, О, С, Г, У	Оборудовать информирующие обозначения помещений внутри здания дублирующими рельефными знаками, которые размещаться рядом с дверью со стороны дверной ручки и крепиться на высоте от 1,3 до 1,4 м., пункт 5.5.8. СП 59.13330.2012.	Текущий ремонт
-------------------------	--	--	--	--	---------------	---	----------------

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности<*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ			Текущий ремонт

<*> указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно;

<*> указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) условно доступна для всех категорий инвалидов.

I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений

МБУК «Вознесенский историко-краеведческий музей»
607340, Нижегородская обл., Вознесенский район, р.п.Вознесенское, ул. Советская, д.14.
(Наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть			Санитарная комната не приспособлена для пользования инвалидами.	Все	Приспособить санитарную комнату.	Капитальный ремонт
5.2	Душевая/ванная комната	нет	-	-		-	-	-
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет	-	-		-	-	-
5.4	Общие требования к зоне				Размещение выключателей не соответствует нормативу.	Все	Размещение выключателей на высоте не более 0,8м.	Капитальный ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности<*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	

Санитарно-гигиенических помещений	ВНД	Капитальный ремонт
<*> указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно; <*> указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.		

Комментарий к заключению: Санитарно-гигиенические помещения временно недоступны для всех категорий инвалидов.

I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте

МБУК «Вознесенский историко-краеведческий музей»
607340, Нижегородская обл., Вознесенский район, р.п.Вознесенское, ул. Советская, д.14.
(Наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет			Визуальная информация не расположена на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию рассматривания, пункт 5.5.4. СП 59.13330.2012.	К, О, Г	Предусмотреть размещение визуальной информации на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию рассматривания, пункт 5.5.4. СП 59.13330.2012.	Организационное решение
6.2	Акустические средства	нет			Отсутствует аварийная звуковая сигнализация, обеспечивающая уровень звука не менее 80 - 100 дБ в течение 30 с., пункт 5.5.5. СП 59.13330.2012.	К, О, С,	Оснастить здание аварийной звуковой сигнализацией, обеспечивающей уровень звука не менее 80 - 100 дБ в течение 30 с. Звуковые сигнализаторы (электрические, механические или электронные) должны удовлетворять требованиям ГОСТ 21786. Аппаратура привода их в действие должна находиться не менее чем за 0,8 м до предупреждаемого участка пути, пункт 5.5.5. СП 59.13330.2012.	Текущий ремонт
6.3	Тактильные средства	нет			Отсутствует тактильная информация с указанием направления движения и мест получения услуги, пункт 5.5.2. СП 59.13330.2012.	С	Оснастить здание тактильной информацией с указанием направления движения и мест получения услуги. Она должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 51671, ГОСТ Р 51264, а также учитывать требования СП 1.13130., пункт 5.5.2. СП 59.13330.2012.	Текущий ремонт

ОБЩИЕ требования к зоне				Системы средств информации и сигнализации об опасности, размещаемые в помещениях, предназначенных для пребывания всех категорий инвалидов и на путях их движения, должны быть комплексными и предусматривать визуальную, звуковую и тактильную информацию с указанием направления движения и мест получения услуги. Они должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 51671, ГОСТ Р 51264, а также учитывать требования СП 1.13130., пункт 5.5.2. СП 59.13330.2012	К, О, С, Г, У	Текущий ремонт
-------------------------	--	--	--	--	---------------	----------------

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности<*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ВНД			Текущий ремонт

<*> указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно;

<*> указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: **Системы информации на объекте временно недоступны для всех категорий инвалидов.**